

Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych

lp.	Nazwa obiektu	Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
1	Urząd Miasta ul.11-go Listopada 35	System wykrywania pożaru oraz alarmowania o nim w celu podjęcia odpowiednich działań. Zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej : 5 gaśnic, 4 hydranty wewnętrzne	Główne drzwi wejściowe drewniane antywłamaniowe, dwuskrzydłowe zamykane na 1 zamek, wewnątrz drzwi dwuskrzydłowe plastikowe oszklone zamykane na jeden zamek. Drzwi wejściowe od tyłu metalowe antywłamaniowe jednoskrzydłowe zabezpieczone 2 zamkami GERDA w tym 1 zamek wielozastawkowy. System alarmowy z detektorem ruchu zabezpiecza część pomieszczeń na parterze budynku. Alarm automatycznie uzbrajany o określonej godzinie.
2	„Stary” Urząd Miasta ul. Piłsudskiego 15	Zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej :6 gaśnic	Główne drzwi wejściowe drewniane , dwuskrzydłowe w górnej części oszklone z kratami na zewnątrz mocowane na śruby, zabezpieczone 2 zamkami wielozastawkowymi GERDA. Wejście do kotłowni drzwi drewniane obite blachą dwuskrzydłowe zamykane na zwykły zamek od strony wewnętrznej metalowa krata zamykana na kłódkę. Brak alarmu (systemu antywłamaniowego).
3	Miejski Zespół Szkół- Szkoła Podstawowa, Gimnazjum ul. Skłodowskiej Curie 2	Zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej : 14 gaśnic, 9 hydrantów wewnętrznych	Drzwi główne wejściowe na parter budynku aluminiowe oszklone dwuskrzydłowe z 2 zamkami GERDA wielozastawkowymi, drzwi wejściowe główne do przyziemia częściowo oszklone aluminiowe dwuskrzydłowe z 1 zamkiem GERDA wielozastawkowym. 3 pary drzwi wejściowych na parter budynku i łącznik sali gimnastycznej aluminiowe częściowo oszklone jednoskrzydłowe zabezpieczone po 1 zamku GERDA wielozastawkowym. 2 pary drzwi wejściowych na sale gimnastyczną i świetlicę UI pełnych aluminiowych jednoskrzydłowych zabezpieczone po 2 zamki GERDA wielozastawkowe. System alarmowy z powiadomieniem, detektory ruchu w pomieszczeniach z podtrzymaniem

			<p>baterijnym napięcia w wyniku braku zasilania napięcia. Alarm automatycznie uzbrajany o określonej godzinie.</p> <p>System monitoringu wizyjnego wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły z rejestratorami w pracy ciągłej przez 24 godziny. Kamery zewnętrzne i większa część kamer wewnętrznych z podświetleniem podczerwonym. 36 kamer kolorowych z wysokimi rozdzielczościami matryc, w tym 2 szybko obrotowe. Na zewnątrz budynku zamontowane oświetlenie alarmowe 5 halogenów o mocy 500W z detektorami ruchu załączanymi w momencie przekroczenia strefy detekcji. Część szyb w oknach na parterze budynku to szyby bezpieczne klejone 4 warstwowe. Teren budynku szkoły ogrodzony uniemożliwiający wjazd samochodom nieuprawnionym.</p>
4	Szkoła Podstawowa Nr 2, ul .Sanatoryjna 3	Zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej : 7 gaśnic	<p>Drzwi główne wejściowe plastikowe dwuskrzydłowe częściowo oszklone z 1 zamkiem GERDA wielozastawkowym, drzwi wejściowe tylne plastikowe dwuskrzydłowe częściowo oszklone z 1 zamkiem GERDA wielozastawkowym. Drzwi wejściowe ewakuacyjne z I piętra jednoskrzydłowe pełne metalowe z 1 zamkiem GERDA wielozastawkowym. System alarmowy z powiadomieniem, detektory ruchu w pomieszczeniach z podtrzymaniem baterijnym napięcia w wyniku braku zasilania napięcia. Alarm automatycznie uzbrajany o określonej godzinie.</p> <p>System monitoringu wizyjnego wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły z rejestratorami w pracy ciągłej przez 24 godziny. 8 kamer w tym 1 szybko obrotowa. Teren budynku szkoły ogrodzony uniemożliwiający wjazd samochodom nieuprawnionym.</p>
5	Miejski Zespół Szkół Przedszkole Miejskie ul. Piłsudskiego 17	Zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej : 7 gaśnic	<p>Drzwi wejściowe główne górne drewniane dwuskrzydłowe częściowo przeszklone z 2 zamkami GERDA wielozastawkowymi, drzwi główne wejściowe dolne drewniane pełne 1 skrzydłowe z 1 zamkiem GERDA wielozastawkowym, drzwi wejściowe techniczne do kuchni drewniane pełne dwuskrzydłowe z 1 zamkiem GERDA wielozastawkowym. Teren budynku ogrodzony uniemożliwiający wjazd samochodom nieuprawnionym.</p> <p>Brak systemu alarmowego i monitoringu.</p>
6	Oczyszczalnia ul. Wiejska		Drzwi wejściowe do budynku 5 szt. plastikowe pełne jednoskrzydłowe w drzwiach po 1 zamku

		Zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej: 6 gaśnic, 1 hydrant wewnętrzny	<p>zwykłym patentowym.</p> <p>System monitoringu wizyjnego na zewnątrz budynku rejestrujący obraz drzwi wejściowych do budynku oraz bramy wjazdowej na teren oczyszczalni i część wiaty na odpady kamer szt. 2.</p> <p>System alarmowy wyposażony w detektory ruchu zamontowane w pomieszczeniach obsługi technicznej oczyszczalni. Alarm automatycznie uzbrajany o określonej godzinie. Teren oczyszczalni ogrodzony uniemożliwiający wjazd samochodom nieuprawnionym.</p>
7	Remiza OSP Świeradów-Zdrój ul. Piłsudskiego 5	Zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.	Trzy bramy segmentowe zamykane od zewnątrz na zasuwę, zabezpieczone mechanizmem ręcznym do zamykania. Drzwi wejściowe antywłamaniowe zamykane na dwa zamki. Okno witryna nie odmykane. Zamontowany alarm antywłamaniowy sprzężony z syreną alarmową.
8	Remiza OSP Czerniawa ul. Sanatoryjna 40	Zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.	Dwie bramy segmentowe zamykane od zewnątrz na zasuwę, zabezpieczone mechanizmem ręcznym do zamykania. Jedne drzwi wejściowe w bramie zamykane na zamek. Drzwi wejściowe antywłamaniowe zamykane na dwa zamki. 5 okien. Zamontowany alarm antywłamaniowy sprzężony z syreną alarmową.
9	Oczyszczalnia ul. Wierzbowa	Zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej: 5 gaśnic, 1 hydrant wewnętrzny	<p>Drzwi wejściowe do budynku 3 szt. plastikowe pełne jednoskrzydłowe w drzwiach po 1 zamku zwykłym patentowym.</p> <p>System monitoringu wizyjnego na zewnątrz budynku rejestrujący obraz drzwi wejściowych do budynku oraz bramy wjazdowej na teren oczyszczalni i część wiaty na odpady kamer szt. 2.</p> <p>System alarmowy wyposażony w detektory ruchu zamontowane w pomieszczeniach obsługi technicznej oczyszczalni. Alarm automatycznie uzbrajany o określonej godzinie. Teren oczyszczalni ogrodzony uniemożliwiający wjazd samochodom nieuprawnionym.</p>

10	Miejska Biblioteka Publiczna ul. M. Skłodowskiej-Curie 2a	Zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z szybą antywłamaniową zamykane na 1 zamek. Okna profilowane antywłamaniowe – 4 szt.
11	Młyn Gospodarczy “Czarci Młyn” ul. Lwówecka 5	Zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. “Czujki przeciwpożarowe”	Drzwi wejściowe zamykane na dwa zamki- 2 szt. Okna podwójne plastikowe – 33 szt. Brama wjazdowa i bramka wejściowa zamykane na zamki. Budynek 2 piętrowy.
12	Budynek Edukacyjny “Izerska Łąka” ul. Rolnicza 7	Zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.	System alarmowy, system monitoringu. Budynek dwu kondygnacyjny w 80% przeszklony. Drzwi wejściowe antywłamaniowe przeszklone dwuskrzydłowe zamykane na 2 zamki - 1 szt. Drzwi wejściowe antywłamaniowe przeszklone jednoskrzydłowe zamykane na 2 zamki - 1 szt. W sali kinowej rolety antywłamaniowe. Brama wjazdowa zamykana na zamek.

